

4. 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

4. 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

4.1 防護・環境・利用の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

茨城沿岸は、多様な特性を有し多面的な利用がなされていることから、各海岸の性状、防護の状況など、地域の特性や実態、住民の意向、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆の利用、県や市町村の総合計画の位置付けなどを総合的に判断し、優先度を設定のうえ、適切に整備を進めていく。

表 4.1(1)～(17)に各海岸の特性を踏まえた取組みの方向と海岸保全施設の整備方針を示す。取組みの方向は、各海岸の防護、環境、利用の3項目の方向について、下記の段階・区分の考え方に従って分類したものである。

《取組みの方向》

海岸防護（段階）

【ア】現状の防護水準の維持に努める区間

- ・・・ 計画外力に対して背後地が防護されている海岸

【イ】事業実施中の区間

- ・・・ 国の交付金事業等により、工事または事業計画の策定が進んでいる海岸

【ウ】事業実施に向けて計画策定が必要な区間

- ・・・ 堤防高や砂浜幅などが不足しており、今後対策が必要な海岸

海岸環境（段階）

【ア】現状の環境の維持に努める区間

- ・・・ 砂浜や磯の環境、崖等の良好な景観が概ね維持されている海岸

【イ】失われつつある環境の修復に努める区間

- ・・・ 砂浜や崖の侵食の進行やそれに伴い生物の生育・生息環境が失われつつある海岸

【ウ】環境の改善・回復を目指す区間

- ・・・ 砂浜や崖の侵食の進行により、生物の生育・生息環境や景観が悪化している海岸

海岸利用（区分）

【ア】現状の利用の維持に努める区間

- ・・・ 住民の日常生活や漁業の場として利用の継続に努め、過度な利用とならないようにする海岸

【イ】自然環境を守りながら利用の適正化を図る区間

- ・・・ 自然環境に優れ、これを劣化させる利用は控えるなど、利用の適正化を検討していく海岸

【ウ】地域の活性化に資する利用を図る区間

- ・・・ レクリエーションや観光など、地域の活性化に資する取組みを進める海岸

表 4.1(1) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

<p>1 平潟漁港海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>農林水産省水産庁</p> <p>津波・高潮対策, 侵食対策</p>	<p>北茨城市の一部</p>	 <p>撮影：平成27年4月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 394 515 490"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ウ	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっており、漁港背後には温泉旅館や民宿が建ち並ぶ。 ・東日本大震災では甚大な津波浸水被害が生じた。 ・浅海域には葦場があり、アワビの漁場となっている。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ウ									
<p>2 北茨城海岸 五浦地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>侵食対策</p>	<p>北茨城市の一部</p>	 <p>撮影：平成27年7月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 777 515 873"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ウ	<p>崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近年、海食が進行し、ノッチ(崖基部のくぼみ)や海食洞の拡大が確認されている。 ・優れた景観を有し、史跡や美術館が点在することから観光地となっている。 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっており、崖上部は宅地化が進んでいる。 ・浅海域には葦場があり、アワビの漁場となっている。 ・海浜植生は特定植物群落に指定されている。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ウ									
<p>3 北茨城海岸 大津地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>侵食対策</p>	<p>北茨城市の一部</p>	 <p>撮影：平成28年2月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1158 515 1254"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ア</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ア	<p>崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近年、海食が進行し、ノッチ(崖基部のくぼみ)や海食洞の拡大が確認されている。 ・優れた景観を有し、観光地となっている。 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっており、崖上部は宅地化が進んでいる。 ・浅海域には葦場があり、アワビの漁場となっている。 ・海浜植生は特定植物群落に指定されている。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ア									
<p>4 大津漁港海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>農林水産省水産庁</p> <p>津波・高潮対策, 侵食対策</p>	<p>北茨城市の一部</p>	 <p>撮影：平成28年3月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1538 515 1635"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	ウ	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸を整備するとともに、崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東日本大震災では甚大な津波浸水被害が生じた。 ・崖部は近年海食が進行し、ノッチ(崖基部のくぼみ)や海食洞が確認されている。 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 ・浅海域には葦場があり、アワビの漁場となっている。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	ウ									
<p>5 北茨城海岸 神岡下地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>津波・高潮対策</p>	<p>北茨城市の一部</p>	 <p>撮影：平成22年5月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1919 515 2016"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>ア</td> <td>イ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	ア	イ	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 ・背後は国道が通るほか、宅地や海岸林が分布する。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ウ	ア	イ									

表 4.1(2) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

<p>6 北茨城海岸 神岡上地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>北茨城市の一部</p>	<p>津波・高潮対策, 侵食対策</p>	 <p>撮影：平成22年5月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 398 512 495"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>ウ</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ウ	ア	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能を有する堤防・護岸や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> かつては, 長い砂浜を有する海岸であったが, 現在は侵食により消失した。 海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 背後は国道が通るほか, 宅地や海岸林(保安林)が分布している。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ウ	ア									
<p>7 北茨城海岸 磯原地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>北茨城市の一部</p>	<p>津波・高潮対策, 侵食対策</p>	 <p>撮影：平成22年11月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 779 512 875"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>ウ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	ウ	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂制御施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> かつては, 広い砂浜を有する海岸であったが, 近年は侵食傾向が著しい。 海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっており, 古くから海水浴場として利用されているほか, 景勝地の二ツ島(茨城百景)や野口雨情記念館もあり観光地となっている。 背後は, 国道が通るとともに住宅地となっている。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	ウ									
<p>8 北茨城海岸 下桜井地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>北茨城市の一部</p>	<p>津波・高潮対策, 侵食対策</p>	 <p>撮影：平成26年9月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1160 512 1256"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	ア	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 大北川の河口砂洲と連続する砂浜海岸であるが, 近年は侵食傾向にある。 海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 背後は, 国道が通るとともに住宅地となっている。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	ア									
<p>9 北茨城海岸 足洗地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>北茨城市の一部</p>	<p>津波・高潮対策</p>	 <p>撮影：平成27年8月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1541 512 1637"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ア	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能を有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 背後は, 国道が通るとともに住宅が分布している。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ア									
<p>10 北茨城海岸 栗野地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>北茨城市の一部</p>	<p>津波・高潮対策</p>	 <p>撮影：平成24年8月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1921 512 2018"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ア	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能を有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 背後は, 国道が通るとともに住宅が分布している。 海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ア									

表 4.1(3) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

11 北茨城海岸 小野矢指地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	北茨城市の一部	 <p>撮影：平成24年11月</p>
対策の種別	津波・高潮対策, 侵食対策		
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p>		
取組みの方向	【海岸特性】		
防護	ウ	イ	
環境	イ	イ	
利用	イ	イ	
	<ul style="list-style-type: none"> ・季節等で短期的変動が生じる特徴を持つ砂浜海岸であり, 近年は侵食傾向にある。 ・背後は, 国道が通るとともに標高5m付近に集落や農地, 海岸林がある。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 ・浅海域はシラスの漁場となっている。 		
12 高萩海岸 赤浜地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	高萩市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>
対策の種別	津波・高潮対策, 侵食対策		
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p>		
取組みの方向	【海岸特性】		
防護	ウ	イ	
環境	イ	イ	
利用	イ	イ	
	<ul style="list-style-type: none"> ・季節等で短期的変動が生じる特徴を持つ砂浜海岸であり, 近年は侵食傾向にある。 ・背後は, 国道が通るとともに標高5m付近に集落や農地がある。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・浅海域はシラスの漁場となっている。 		
13 高萩海岸 高戸地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	高萩市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>
対策の種別	津波・高潮対策, 侵食対策		
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p>		
取組みの方向	【海岸特性】		
防護	ウ	イ	
環境	イ	ウ	
利用	ウ	ウ	
	<ul style="list-style-type: none"> ・“高戸小浜”は, 優れた景観を有し「日本の渚百選」に数えられるが, 近年は侵食傾向にある。 ・高萩市のまちづくり計画における海洋スポーツレクリエーションゾーンに位置付けられ, 砂浜の有効活用が求められている。 ・背後は古くからの住宅地 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・磯はアワビの良好な漁場となっている。 		
14 高萩海岸 有明地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	高萩市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>
対策の種別	津波・高潮対策, 侵食対策		
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p>		
取組みの方向	【海岸特性】		
防護	イ	イ	
環境	イ	ウ	
利用	ウ	ウ	
	<ul style="list-style-type: none"> ・背後は高萩市の中心市街地であり, 人口密度が高い。その他, 国道が通るとともに小・中学校等が点在する。 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部であるとともに, 夏期は海水浴場として利用されている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 		
15 高萩海岸 高浜地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	高萩市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>
対策の種別	津波・高潮対策, 侵食対策		
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p>		
取組みの方向	【海岸特性】		
防護	イ	イ	
環境	イ	イ	
利用	イ	イ	
	<ul style="list-style-type: none"> ・背後は高萩市の中心市街地であり, 人口密度が高い。その他, 国道が通るとともに小・中学校等が点在する。 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部となっている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 		

表 4.1(4) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

<p>16 高萩海岸 石滝地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p>	<p>高萩市の一部</p>	 <p>撮影：平成27年4月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 394 515 477"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>イ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	イ	<p>津波・高潮対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・背後は国道が通るとともに海岸林が存在する。 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部になっている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・サーフスポット 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	イ									
<p>17 日立海岸 伊師地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p>	<p>日立市の一部</p>	 <p>撮影：平成27年4月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 763 515 875"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウ</td> <td>イ</td> <td>ウ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	イ	ウ	<p>津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備するとともに、崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・砂浜区間は、かつては広い砂浜を有していたが、近年は侵食傾向にある。 ・崖区間は、ウミウの飛来地として鳥獣保護区に指定されているが、近年は崖侵食が進み一部で崩壊が生じている。 ・背後は国道が通るとともに、集落や海岸林が存在する。 ・東日本大震災では低標高地で津波の浸水被害が生じた。 ・海岸域は花園花貫県立自然公園の一部であり、北端にイブキ樹叢(国天然記念物)、南端の鵜の岬付近に国民宿舎、伊師浜海水浴場(快水浴場百選)がある。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ウ	イ	ウ									
<p>18 日立海岸 川尻地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p>	<p>日立市の一部</p>	 <p>撮影：平成27年4月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1182 515 1272"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア</td> <td>ア</td> <td>イ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ア	ア	イ	<p>津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを持つ堤防・護岸等を整備するとともに、崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・砂浜区間は、かつては広い砂浜を有していたが、近年は侵食傾向にある。 ・崖区間は、ウミウの飛来地として鳥獣保護区に指定されているが、近年は崖侵食が進み一部で崩壊が生じている。 ・背後(崖上部)は宅地化が進んでいる。 ・東日本大震災では低標高地で津波の浸水被害が生じた。 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ア	ア	イ									
<p>19 川尻港海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省港湾局</p>	<p>日立市の一部</p>	 <p>撮影：平成27年12月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1563 515 1653"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>イ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	イ	<p>津波・高潮対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・背後は住宅地であり、地域の幹線道路が通っている。 ・東日本大震災では低標高地の住宅で津波の浸水被害が生じた。 ・サーフスポット 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	イ									
<p>20 日立海岸 小木津地区海岸</p> <p>対策の種別</p>	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p>	<p>日立市の一部</p>	 <p>撮影：平成27年6月</p>								
<p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1928 515 2018"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	ア	<p>津波・高潮対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・背後は住宅地であり、地域の幹線道路が通っている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・サーフスポット 	
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	ア									

表 4.1(5) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

<p>21 日立海岸 日高地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 405 515 506"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>イ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	イ	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備するとともに、崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・砂浜区間は、かつては砂浜を有していたが、現在は侵食傾向にある。 ・崖区間は、海食によるノッチ(基部のくぼみ)の進行や海食洞の拡大が懸念されている。 ・背後(崖上)には住宅化が進み、地域の幹線道路が通っている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・サーフスポット 	 <p>撮影：平成23年11月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	イ									
<p>20 日立海岸 小木津地区海岸</p> <p>対策の種別 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 786 515 887"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>イ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	イ	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>日立市の一部</p> <p>崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近年、海食によるノッチ(崖基部のくぼみ)の進行や海食洞の拡大が懸念されている。 ・背後(崖上)には住宅地が広がり、地域の幹線道路が通っている。 ・サーフスポット 	 <p>撮影：平成27年6月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	イ									
<p>22 日立海岸 田尻地区海岸</p> <p>対策の種別 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1167 515 1267"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>ア</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	ア	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>日立市の一部</p> <p>崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近年、海食によるノッチ(崖基部のくぼみ)の進行や海食洞の拡大が懸念されている。 ・背後(崖上)には住宅化が進み、地域の幹線道路が通っている。 	 <p>撮影：平成19年5月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	ア									
<p>23 日高漁港海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1547 515 1648"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	ウ	<p>農林水産省水産庁</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備するとともに、崖の侵食を防止、軽減するため、崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東日本大震災では低標高地の住宅で津波の浸水被害が生じた。 ・浅海域には葦場がある。 	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	ウ									
<p>24 日立海岸 滑川地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1928 515 2029"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>イ</td> <td>イ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	イ	イ	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(北側)崖に囲まれた「裸島」と砂浜からなる景勝地であるが、近年、砂浜が侵食傾向にある。 ・(南側)海上を国道6号バイパス(高架橋)が通り、背後には住宅地が広がっている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・浅海域には葦場がある。 	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ウ	イ	イ									

表 4.1(6) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

25 日立海岸 宮田地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	日立市の一部	<div data-bbox="229 271 533 304" data-label="Text"> <p>対策の種別</p> </div> <div data-bbox="229 304 533 331" data-label="Text"> <p>津波・高潮対策</p> </div> <div data-bbox="229 331 533 398" data-label="Text"> <p>海岸保全施設の整備方針</p> </div> <div data-bbox="269 405 513 501" data-label="Table"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウ</td> <td>ア</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="533 376 1050 528" data-label="Text"> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 海上を国道6号バイパスが通り、背後の低標高地に住宅地が存在する。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 </div> <div data-bbox="1062 309 1353 524" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1126 533 1283 560" data-label="Caption"> <p>撮影：平成27年4月</p> </div>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	ア	ア
取組みの方向												
防護	環境	利用										
ウ	ア	ア										
26 日立海岸 助川地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	日立市の一部	<div data-bbox="229 651 533 685" data-label="Text"> <p>対策の種別</p> </div> <div data-bbox="229 685 533 712" data-label="Text"> <p>津波・高潮対策</p> </div> <div data-bbox="229 712 533 779" data-label="Text"> <p>海岸保全施設の整備方針</p> </div> <div data-bbox="269 786 513 882" data-label="Table"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア</td> <td>イ</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="533 741 1050 916" data-label="Text"> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 宮田川の河口に位置し、かつては砂浜を有していたが、現在は侵食傾向にある。 海上を国道6号バイパスが通り、背後の低標高地に住宅地が存在する。 </div> <div data-bbox="1062 689 1353 904" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1126 913 1283 940" data-label="Caption"> <p>撮影：平成28年2月</p> </div>	取組みの方向			防護	環境	利用	ア	イ	ア
取組みの方向												
防護	環境	利用										
ア	イ	ア										
27 日立海岸 会瀬地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	日立市の一部	<div data-bbox="229 1032 533 1066" data-label="Text"> <p>対策の種別</p> </div> <div data-bbox="229 1066 533 1093" data-label="Text"> <p>津波・高潮対策</p> </div> <div data-bbox="229 1093 533 1160" data-label="Text"> <p>海岸保全施設の整備方針</p> </div> <div data-bbox="269 1167 513 1263" data-label="Table"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア</td> <td>イ</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="533 1133 1050 1285" data-label="Text"> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> かつては広い砂浜を有していたが、近年は侵食傾向にある。 海上を国道6号バイパスが通り、背後の低標高地に住宅地が存在する。 </div> <div data-bbox="1062 1070 1353 1285" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1126 1294 1283 1321" data-label="Caption"> <p>撮影：平成27年4月</p> </div>	取組みの方向			防護	環境	利用	ア	イ	ア
取組みの方向												
防護	環境	利用										
ア	イ	ア										
28 会瀬漁港海岸	農林水産省水産庁	日立市の一部	<div data-bbox="229 1413 533 1447" data-label="Text"> <p>対策の種別</p> </div> <div data-bbox="229 1447 533 1473" data-label="Text"> <p>津波・高潮対策</p> </div> <div data-bbox="229 1473 533 1541" data-label="Text"> <p>海岸保全施設の整備方針</p> </div> <div data-bbox="269 1547 513 1644" data-label="Table"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="533 1496 1050 1693" data-label="Text"> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> かつては広い砂浜を有していたが、近年は侵食傾向にある。 背後の低標高地に住宅地が存在する。 東日本大震災では甚大な津波浸水被害が生じた。 漁港北側は、青少年の家が立地し、砂浜は海水浴場として利用される。 </div> <div data-bbox="1062 1451 1353 1666" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1126 1675 1283 1702" data-label="Caption"> <p>撮影：平成27年4月</p> </div>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ウ
取組みの方向												
防護	環境	利用										
イ	ア	ウ										
29 日立海岸 成沢地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	日立市の一部	<div data-bbox="229 1794 533 1827" data-label="Text"> <p>対策の種別</p> </div> <div data-bbox="229 1827 533 1854" data-label="Text"> <p>津波・高潮対策, 侵食対策</p> </div> <div data-bbox="229 1854 533 1921" data-label="Text"> <p>海岸保全施設の整備方針</p> </div> <div data-bbox="269 1928 513 2024" data-label="Table"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウ</td> <td>イ</td> <td>ア</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div data-bbox="533 1877 1050 2074" data-label="Text"> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能、および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 鮎川の河口に位置し、かつては崖下に広い砂浜を有していたが、近年は侵食により大きく減少している。 背後の住宅は、低標高地と崖上部に分布する。 東日本大震災では低標高地で津波の浸水被害が生じた。 </div> <div data-bbox="1062 1832 1353 2047" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="1126 2056 1283 2083" data-label="Caption"> <p>撮影：平成27年4月</p> </div>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	イ	ア
取組みの方向												
防護	環境	利用										
ウ	イ	ア										

表 4.1(7) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

<p>30 日立海岸 多賀地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 405 515 501"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>ア</td> <td>イ</td> <td>ア</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ア	イ	ア	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> かつては崖下に広い砂浜を有していたが, 現在は侵食により大きく減少し, 一部区間では浜崖が生じている。 背後の低標高地に住宅地が存在する。 東日本大震災では低標高地では津波の浸水被害が生じた。 	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ア	イ	ア									
<p>31 日立海岸 河原子地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 786 515 882"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>イ</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	イ	ウ	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 近年, 砂浜が侵食傾向にある。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 県を代表するサーフスポットであり, 全国大会を開催した実績もある。 背後はスポーツ広場が整備されていることから, 年間を通じて海岸利用者が多い。 	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ウ	イ	ウ									
<p>32 河原子港海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1167 515 1263"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>イ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	イ	<p>国土交通省港湾局</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 近年, 砂浜の侵食が著しい。 背後は旅館や民宿が建ち並ぶとともに住宅地となっている。 東日本大震災では甚大な津波浸水被害が生じた。 砂浜は海水浴場として利用され, 茨城百景や快水浴場百選に選定されている。 サーフスポットであり, 堤防の管理用通路はヘルスロードに指定されている。 浅海域には菜場があり, アワビの漁場となっている。 	 <p>撮影：平成27年10月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	イ									
<p>33 日立海岸 金沢地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1547 515 1644"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>イ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	イ	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 近年, 砂浜が侵食傾向にある。 背後は旅館や民宿が建ち並ぶとともに住宅地となっている。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 サーフスポットであり, 堤防の管理用通路はヘルスロードに指定されている。 浅海域には菜場があり, アワビの漁場となっている。 	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	イ									
<p>34 水木漁港海岸 水木地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1928 515 2024"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>イ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	イ	<p>農林水産省水産庁</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備するとともに, 崖の侵食を防止, 軽減するため, 崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> (北側) 近年, 砂浜が侵食傾向にある。 (南側) 崖侵食を防ぐため, 消波堤が整備されている。 背後の住宅は, 低標高地と崖上部に分布する。 東日本大震災では低標高地で津波の浸水被害が生じた。 砂浜は海水浴場として利用され, 茨城百景や快水浴場百選に選定されている。 浅海域には菜場があり, アワビやシラウオの漁場となっている。 	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	イ									

表 4.1(8) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

<p>35 水木漁港海岸 大みか地区海岸</p> <p>対策の種別</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>ア</td> <td>ア</td> <td>ア</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ア	ア	ア	<p>農林水産省水産庁</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>崖の侵食を防止, 軽減するため, 崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 崖の侵食を防ぐため, 消波堤が整備されている。 古房地帯には日立灯台が設置されている。 浅海域には藻場があり, アワビやシラウオの漁場となっている。 	 <p>撮影：平成28年1月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ア	ア	ア									
<p>36 久慈漁港海岸</p> <p>対策の種別</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>ア</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ア	ア	ウ	<p>農林水産省水産庁</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備するとともに, 崖の侵食を防止, 軽減するため, 崖に波が直接作用することを防ぐ施設等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 崖の侵食を防ぐため, 消波堤が整備されている。 砂浜は海水浴場として利用され, 茨城百景や快水浴場百選に選定されている。 浅海域には藻場があり, アワビやシラウオの漁場となっている。 	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ア	ア	ウ									
<p>37 日立港区海岸 久慈地区海岸</p> <p>対策の種別</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ウ	<p>国土交通省港湾局</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波・高潮対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 背後は, 国道が通るほか, 住宅地となっている。 東日本大震災では甚大な津波浸水被害が生じた。 	 <p>撮影：平成27年2月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ウ									
<p>38 日立港区海岸 留地区海岸</p> <p>対策の種別</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ウ	<p>国土交通省港湾局</p> <p>日立市の一部</p> <p>津波・高潮対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能, 波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 背後は, 国道が通るほか, 住宅地となっている。 東日本大震災では甚大な津波浸水被害が生じた。 	 <p>撮影：平成27年2月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ウ									
<p>39 (仮称)常陸那珂港区海岸</p> <p>対策の種別</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	ア	ウ	<p>国土交通省港湾局</p> <p>ひたちなか市の一部</p> <p>津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> 背後は, 大型重機メーカーの工場が立地するほか, 国営ひたち海浜公園となっている。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 	 <p>撮影：平成28年3月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ウ	ア	ウ									
<p>40 ひたちなか海岸 阿字ヶ浦地区海岸</p> <p>対策の種別</p> <p>海岸保全施設の整備方針</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td>イ</td> <td>ウ</td> </tr> </table> <p>※陸域のみ</p>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	イ	ウ	<p>国土交通省水管理・国土保全局</p> <p>ひたちなか市の一部</p> <p>津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能, および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> かつては, 広い砂浜を有していたが, 近年は侵食傾向にある。 古くから海水浴場として利用され, 背後に国営ひたち海浜公園があることから観光地となっている。 背後は旅館や民宿が多く建ち並び, 地域の幹線道路が通っている。 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
ウ	イ	ウ									

表 4.1(9) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

41 磯崎漁港海岸 阿字ヶ浦地区海岸	農林水産省水産庁	ひたちなか市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>									
対策の種別	侵食対策											
海岸保全施設の整備方針	<p>漂砂を制御する機能を有する施設を整備する。</p>											
<table border="1" data-bbox="272 398 512 495"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: yellow;">イ</td> <td style="background-color: pink;">ウ</td> <td style="background-color: pink;">ウ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ウ	ウ	<p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・かつては、広い砂浜を有していたが、近年は侵食傾向にある。 ・古くから海水浴場として利用され、背後に国営ひたち海浜公園があることから観光地となっている。 ・背後は旅館や民宿が多く建ち並び、地域の幹線道路が通っている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 		
取組みの方向												
防護	環境	利用										
イ	ウ	ウ										
※水域のみ												
42 磯崎漁港海岸 磯崎地区海岸	農林水産省水産庁	ひたちなか市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>									
対策の種別	津波・高潮対策, 侵食対策											
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p>											
<table border="1" data-bbox="272 779 512 875"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: yellow;">イ</td> <td style="background-color: pink;">ウ</td> <td style="background-color: pink;">ウ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ウ	ウ	<p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・(北側)砂浜海岸であり、連続する阿字ヶ浦海岸と同じく、近年、侵食傾向にある。 ・(南側)岩礁海岸であり、大洗県立自然公園の第二種特別地域となっている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・「平磯海岸ジオサイト」に指定されている。 ・海岸沿いの県道は、優れた眺望を有するシーサイドロードとなっている。 		
取組みの方向												
防護	環境	利用										
イ	ウ	ウ										
※水域のみ												
43 ひたちなか海岸 磯崎地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	ひたちなか市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>									
対策の種別	津波・高潮対策											
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能を持つ堤防・護岸等を整備する。</p>											
<table border="1" data-bbox="272 1160 512 1256"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: pink;">ウ</td> <td style="background-color: lightblue;">ア</td> <td style="background-color: yellow;">イ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	ア	イ	<p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岩礁海岸であり、大洗県立自然公園の第二種特別地域となっている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・「平磯海岸ジオサイト」に指定されている。 ・優れた景観は徳川斉昭(水戸藩初代藩主)が選定した観涛所であった。 ・海岸沿いの県道は、優れた眺望を有するシーサイドロードとなっている。 		
取組みの方向												
防護	環境	利用										
ウ	ア	イ										
※水域のみ												
44 ひたちなか海岸 平磯地区海岸	国土交通省水管理・国土保全局	ひたちなか市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>									
対策の種別	津波・高潮対策											
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能を持つ堤防・護岸等を整備する。</p>											
<table border="1" data-bbox="272 1541 512 1637"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: pink;">ウ</td> <td style="background-color: lightblue;">ア</td> <td style="background-color: yellow;">イ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	ウ	ア	イ	<p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・岩礁海岸であり、大洗県立自然公園の第一種特別地域となっている。 ・背後は旅館や民宿が建ち並びとともに住宅地となっている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・「平磯海岸ジオサイト」に指定されている。 ・海岸沿いを走る県道は、優れた眺望を有するシーサイドロードとなっている。 		
取組みの方向												
防護	環境	利用										
ウ	ア	イ										
※水域のみ												
45 平磯漁港海岸	農林水産省水産庁	ひたちなか市の一部	 <p>撮影：平成27年4月</p>									
対策の種別	津波・高潮対策											
海岸保全施設の整備方針	<p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能を持つ堤防・護岸等を整備する。</p>											
<table border="1" data-bbox="272 1921 512 2018"> <thead> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: yellow;">イ</td> <td style="background-color: lightblue;">ア</td> <td style="background-color: pink;">ウ</td> </tr> </tbody> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ウ	<p>【海岸特性】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・背後は住宅地となっている。 ・東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・漁港防波堤内の砂浜は海水浴場として利用されている。 ・海岸沿いを走る県道は、優れた眺望を有するシーサイドロードとなっている。 ・浅海域には藻場となっている。 		
取組みの方向												
防護	環境	利用										
イ	ア	ウ										
※水域のみ												

表 4.1(10) 各海岸の取組みの方向と海岸保全施設の整備方針

<p>46 那珂湊漁港海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 394 512 468"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ウ	<p>農林水産省水産庁 ひたちなか市の一部大洗町の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能、波浪による越波を減少させる機能などを有する堤防・護岸等を整備する。</p> <p>【海岸特性】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 背後は旧那珂湊市の市街地となっており、おさかな市場も立地することから観光地となっている。 ・ 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・ 浅海域には養場となっている。 </p>	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ウ									
<p>47 大洗海岸 磯浜地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 741 512 853"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	ウ	<p>国土交通省水管理・国土保全局 大洗町の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能、および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を持つ施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 那珂川の河口に位置し、かつては広い砂浜を有していたが、近年は侵食が著しく、護岸前面の砂浜が大きく減少したほか、背後の砂丘で欠壊が生じている。 ・ 背後は「アクアワールド茨城県大洗水族館」であり、県を代表する観光地である。 ・ 大洗県立自然公園の一部であるとともに、「茨城百選」に選定されている。 ・ 県を代表するサーフスポットであり、競技大会も多く開催されている。 ・ 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 </p>	 <p>撮影：平成26年5月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	ウ									
<p>48 (仮称)大洗港区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1167 512 1279"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>イ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	イ	<p>国土交通省港湾局 大洗町の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能、および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を持つ施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広い砂浜を有し、隣接する大洗港海岸と併せて夏期は「大洗サンビーチ海水浴場」として利用される。 ・ 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・ 大洗県立自然公園の一部であるとともに、「日本の渚百選」、「白砂青松百選」に選定されている。 ・ 県を代表するサーフスポットであり、競技大会も多く開催されている。 ・ 背後は、幹線道路が通るほか、住宅地となっている。 ・ 東日本大震災では甚大な津波浸水被害が生じた。 ・ 砂浜はコアジサシの営巣地となっている。 </p>	 <p>撮影：平成28年3月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	イ									
<p>49 大洗海岸 大貫地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1570 512 1682"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>ア</td> <td>ウ</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	ア	ウ	<p>国土交通省水管理・国土保全局 大洗町の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能、および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を持つ施設を整備する。</p> <p>【海岸特性】 <ul style="list-style-type: none"> ・ 広い砂浜を有し、隣接する大洗港海岸と併せて夏期は「大洗サンビーチ海水浴場」として利用される。 ・ 東日本大震災では津波の浸水被害が生じた。 ・ 大洗県立自然公園の一部であり、「日本の渚百選」、「白砂青松百選」に選定されている。 ・ 県を代表するサーフスポットであり、競技大会も多く開催されている。 ・ 砂浜はコアジサシの営巣地となっている。 </p>	 <p>撮影：平成27年4月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	ア	ウ									
<p>50 大洗海岸 成田地区海岸</p> <p>対策の種別 津波・高潮対策, 侵食対策</p> <p>海岸保全施設の 整備方針</p> <table border="1" data-bbox="272 1951 512 2063"> <tr> <th colspan="3">取組みの方向</th> </tr> <tr> <th>防護</th> <th>環境</th> <th>利用</th> </tr> <tr> <td>イ</td> <td>イ</td> <td>ア</td> </tr> </table>	取組みの方向			防護	環境	利用	イ	イ	ア	<p>国土交通省水管理・国土保全局 大洗町の一部</p> <p>津波(L1)・高潮による海水の侵入を防止する機能や波浪による越波を減少させる機能、および波浪による侵食を防止する機能や漂砂を制御する機能を持つ施設を整備するとともに、効果的な養浜や総合的な土砂管理を推進する。</p> <p>【海岸特性】 <ul style="list-style-type: none"> ・ かつては広い砂浜を有していたが、現在は侵食により大きく減少した。 ・ 大洗県立自然公園の一部であり、背後は海岸林(保安林)となっている。 ・ 浅海域はチョウセンハマグリやシラスの良好な漁場となっている。 ・ 一部区間は貝類の採捕を禁止する保護水面が設定されている。 ・ サーフスポット </p>	 <p>撮影：平成25年9月</p>
取組みの方向											
防護	環境	利用									
イ	イ	ア									