

(株) ジェー・シー・オーの第2管理棟205室における火災 (コンセントプラグの焦げ跡等)に係る立入調査結果について

令和5年10月18日
防災・危機管理部原子力安全対策課

令和5年10月17日に(株)ジェー・シー・オーの第2管理棟205室において電源盤からの発煙及びコンセントプラグに焦げ跡を確認したことについて、県は、同日、東海村とともに、下記のとおり立入調査を実施しました。

1 実施日時

令和5年10月17日(火) 18時20分～19時10分頃

2 実施者

県、東海村

3 立入調査結果

以下のことについて、聞き取り及び現場調査で確認した。また、焦げ跡を確認したコンセントプラグの現物を確認した。

○ 環境影響

- ・ 火災発生前後におけるモニタリングポスト等の値に異常がなく、周辺環境への影響は認められないこと。

○ 施設等への影響

- ・ 焦げ跡を確認したコンセントプラグは、管理区域内における廃棄物分別作業エリアの冷房に用いるスポットクーラーのものであり、施設の安全管理上の影響はないこと。
- ・ コンセントプラグと差込口の一部にのみ焦げ跡が確認されており、周囲の管理区域内の設備、建屋への影響は確認されていないこと。

○ 現在の措置状況

- ・ 焦げ跡を確認したコンセントプラグが接続されていたコンセントの電源系統の上流側において通電を遮断する措置が取られていること。

4 要請事項

立入調査後、以下のとおり要請を行った。

- ・ 早急に原因究明や再発防止対策の検討を進め、進捗について適宜報告すること。

5 今後の予定

原因調査や再発防止対策について事業者から引き続き報告を受け、必要に応じて立入調査等に対応状況を確認していく。