

東海第二発電所における天井照明の焦げ跡の確認について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

記

1 発災日時（確認時刻）

2023年10月31日（火） 10時04分
県への第一報 10時25分

2 発災場所

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所
原子炉建屋2階 （管理区域）

3 状 況

（1）事象の概要

- ・ 本日（10/31）10時04分頃、東海第二発電所の原子炉建屋2階（管理区域）において、天井照明安定器に焦げ跡らしきものを確認した。
- ・ このため、日本原電は10時06分に一般回線にて公設消防に通報し、11時07分、公設消防により「火災」と判断された。
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。


（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし

（4）人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- ・ 東海・東海第二発電所 施設配置図
- ・ 状況写真



東海・東海第二発電所 施設配置図



状況写真