

インフラビフォーアフター 完成: 令和6年 8月 9日

鹿行大橋橋梁修繕工事により安全・安心に通行できる橋へ 国道354号（鹿行大橋）（行方市山田）

ビフォー 定期点検の結果、経年劣化や環境により塗装した箇所には錆が発生し、進行していることが確認された。腐食の進行を放置すると部材の破断等につながる恐れがあり、落橋の危険性が生じる。

アフター 錆が発生した箇所の塗装を研磨し、塗替えたことにより、腐食の進行を防いだ。安全・安心に通行できる橋となった。

↓位置図



↓施工前



↓施工後

