

平成26年12月19日
生活環境部防災・危機管理局原子力安全対策課

東海第二発電所 廃棄物処理建屋における火災について(速報)

1 発生日時

平成26年12月19日(金) 14時03分頃

2 発生場所

日本原子力発電株式会社 東海第二発電所
廃棄物処理建屋 3階 送風機室(B) (管理区域)

3 状況

- (1) 廃棄物処理建屋3階送風機室(B)にて、送風機給気加熱コイル修繕工事の一環として溶接作業を行っていたところ、作業場所下部にある送風機給気フィルタから煙が発生したため、作業員が直ちに消火活動を実施するとともに、公設消防に14時19分に通報し、15時06分に火災と判断された。

なお、同時刻に鎮火が確認されており、事象の拡大性はない。

※県への第1報：14時37分


- (2) 放射性物質の漏えい； なし
(3) 環境への影響； なし
(4) 人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

東海発電所／東海第二発電所 平面図

問合せ先； 原子力安全対策課
担当； 深澤，榎本
内線； 2911
外線直通； 301-2916

4



東海発電所／東海第二発電所 平面図