

原子力機構 核燃料サイクル工学研究所 個人被ばく管理棟における火災について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

なお、本事象は、非管理区域で発生したものであり、初期消火により消火され、拡大性はなく、周辺の環境に影響を与えるものではありません。

記

1 発災日時（確認時刻）

2024年 2月16日（金） 15時50分頃
県への第一報 15時58分

2 発災場所

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（原子力機構）
核燃料サイクル工学研究所（所在地：東海村）
個人被ばく管理棟【非管理区域】

3 状 況

（1）事象の概要

- ・ 本日（2/16）15時50分頃、核燃料サイクル工学研究所の個人被ばく管理棟（非管理区域）において、天井埋込型エアコンの更新作業後、試運転を実施したところ、エアコン本体から出火及び発煙を確認したため、消火器を用いて初期消火を実施した。
 - ・ その後、原子力機構は15時51分に公設消防へ通報し、16時10分、公設消防により「火災」*であると判断された。
- ※ 更新対象のエアコン全5台中、2台から出火及び発煙を、その他2台にも焦げ跡を確認
- ・ 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しませんが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当します。


（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし


（4）人の汚染・被ばく； なし

【添付資料】

- ・ 核燃料サイクル工学研究所 施設配置図
- ・ 状況写真



核燃料サイクル工学研究所 施設配置図



状況写真