

## （株）ジェー・シー・オー東海事業所 総合排水処理棟における 火災について（速報）

下記のとおり、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する事象が発生したので、お知らせいたします。

### 記

#### 1 発災日時（確認時刻）

令和6年10月23日（水） 10時52分頃  
県への第一報 11時09分

#### 2 発災場所

（株）ジェー・シー・オー 東海事業所\*（所在地：東海村）  
総合排水処理棟 排水処理室（1）【管理区域】

※ 2000年に加工事業許可の取り消し処分を受け、現在は放射性廃棄物の保管管理及び設備の解体撤去を実施中。

#### 3 状 況

##### （1）事象の概要

- 10/23（水）10時52分に（株）ジェー・シー・オー東海事業所 総合排水処理棟 排水処理室（1）において、グリーンハウス\*内で放射性物質により汚染された機械部品の切断作業中、切断により発生した火花が油及びウエスに着火したため、事業者は10時53分に初期消火を実施した。  
※ 放射性物質による汚染の拡大防止のため作業エリアに設置する仮設テント
- 事業者は10時54分に公設消防へ通報し、11時33分、公設消防により鎮火が確認された。
- 本件火災は、原子炉等規制法に基づく報告事象には該当しないが、原子力事業所敷地内における火災は、原子力安全協定に基づく事故・故障等に該当する。


（2）放射性物質の漏えい； なし

（3）環境への影響； なし

（4）人の汚染・被ばく； なし

##### 【添付資料】

- 原子力科学研究所 施設配置図
- 火災状況写真



(株) ジェー・シー・オー東海事業所 施設配置図

# 火災状況写真

※(株)ジェー・シー・オー 提供



発災現場における現場作業の再現写真



引火した紙ウエスと切断部品